

VOLVO XC40 2WD
TESTDATO: 18.06.2024
KODE: 1441831

 JD89744	 13 744 KM	 15.06.2021 Førstegang registrert	 Bensin hybrid - Ladbar hybrid
--	--	--	---


CHASSISNR: YV1XZBBVFM2615070	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 15.06.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 





07.05.2024 11:11

Statu: Kalkulert

Oppdrag nr: 24267775-0

Bestillingsside: 07.05.2024

Skadnr: 0021 OSLO

Stasjon: 1

Mottager: DNB BANK ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO

Funksjon: Skadesoppgitt

Skadetype: Privat reparasjonsoppdrag

Til: Normal reparasjon (egen)

Skadetype: 5

Skadenummer: 1 456

Alarm: Ikke kurdert

01-28222-2021 VOLVO XC40 R-DESIGN TWIN ENGINE STV 5D JD89744

Arbeidsordre nr.	Skadetype	Ankomst	Påbegynn	Ferdig dato	Regneringsdato
07.05.2024	YV1XZBBVFM2615070			15.06.2021	

	Tid	Deb.faktor	Rabatt	Belsa
Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo	857	1.400,00		11 998,00
Karosseri - Flatrette	100	1.400,00		1 400,00
Reserverdelér (rabatt 0,00)				14 190,00
Lakkarbeide	486	1.475,00		6 873,50
Lakkmaterieil				2 297,00
Sum eks. mva				36 758,50
MVA 25.00 % av 36 758,50				9 189,63
Totalbeløp				45 948,00

Skadetaksten beskriver de arbeider som skal utføres og er i overensstemmelse med det oppdraget jeg som kunde/oppdragsgiver har gitt til verkstedet. Som kunde/oppdragsgiver er jeg innforstått med at prisen på reparasjonen er å regne som et prisoverslag og akseptører eventuelle tillegg begrenset oppad til 15% av oppgitt prisoverslag. Ved orisntillegg utøver dette punkter verkstedet å ta kontakt med meg for forhåndsgodkjenning. Sumnatur kunde / oppdragsgiver

07.05.2024 11:11

Oppdrag nr: 24267775-0

Bestillingsside: 07.05.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager: Skadnr:

01-28222-2021 VOLVO XC40 R-DESIGN TWIN ENGINE STV 5D JD89744

	Tid	Tilleg
Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo		13d
V Skjermytter forsikjerm		Skift
H P-list bakder		Skift
H Skjermytter baksjerm		Skift
Støtfangerdeksel parkassett		Skift
V Støtfangerdeksel bak ytre del hvit 614 - 2022 (eks)		Skift
Støtt feilkoder (OEM) 1		
De/Mo i sammenheng med rette		
De/Mo i sammenheng med lakkering		
De/Mo lakk Dør fremre H		816
Sum perioder i følge ovenstående		41
Starttid		
Sum Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo		Tid
Karosseri - Justering		Tid
Flatrette, Dør bakre H 2		100
Sum Karosseri - Justering		100
Sum perioder arbeide		957

1) Tidsklode: OEM
2) Tidsklode: Manuell

Bilia Norge AS avd Gjøvik

Reservedelsspesifikasjon JD89744

07.05.2024 11:11

Oppdrag nr: 24267775-0

Bestillingsside: 07.05.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager: Skadnr:

01-28222-2021 VOLVO XC40 R-DESIGN TWIN ENGINE STV 5D JD89744

Chassissnr:	Fargekode	Påbegynn	Ferdig dato
YV1XZBBVFM2615070	Rød		Faktor 1,200

Reservedelpriser i følge gjeldende prisliste med reservedelvalg

Delenummer	Reservedel/materieil	Listpris	Egen. Rabatt	Belsa
		715,00		858,00
32409188	V Skjermytter forsikjerm	1 020,00		1 224,00
31448319	H P-list bakder	1 020,00		1 224,00
32314918	H Skjermytter baksjerm	6 600,00		7 920,00
35011867	Støtfangerdeksel bak parkassett	2 480,00		2 952,00
35848189	V Støtfangerdeksel bak ytre del hvit 614 - 2022 (eks)			14 190,00
	Sum materieil			22 268,00

Gjøvik

07.05.2024 11:11

Oppdrag nr: 24267775-0

Bestillingsside: 07.05.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager: Skadnr:

01-28222-2021 VOLVO XC40 R-DESIGN TWIN ENGINE STV 5D JD89744

Lakkeringskode	Fargekode	Ferdig dato
Poleringskragen AS	Rød	
Forsikringsassess	Lakkegr 2	Lakkeringsdelér 1 475,00

Stasjon: DNB BANK ASA 1

Kode	Elaste	Utvendige lakk	dm2	Ekskotet	Tid
7415	G	Plast Les	64,4		77
7522	T	Støtfanger foran (50%)	80,8	6	110
7502	G	H Bakder, mellom begrensninger	71,8		197
		Sum Utvendig lakk			390
		Annet			56
		Starttid			20
		Mikring av lottfyller			76
		Sum Annet			468
		Sum Lakk			
		Kostnad		Rabatt	Belsa
		Lakkarbeide			6 873,50
		Lakkmaterieil			2 297,00
		Lakkmaterieil annet			9 170,50
		Sum			

6) Tilstatende fiate fargesvenging

01-28222-2021 VOLVO XC40 R-DESIGN TWIN ENGINE STV 5D JD89744

Løkkoverskrift	Fargekode	Verdi	Verdi
Poleringskongen AS	Rød		
Forsikringselskap	Løkktype	Løkknummer	Delnavn del
	2	945.00	1.415.00

Bilmer
DNB BANK ASA
1

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 17, 2021
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.05.2024	13744

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.