

VOLVO V60 4WD
TESTDATO: 12.06.2024
KODE: 1437176

BU25205	40 657 KM	26.03.2021 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Ladbar hybrid
----------------	------------------	--	---

CHASSISNR: YV1ZWBFVDM1444544	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 26.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Noe merker på felg	
1.2 Dekk/Felger	skade på felg	
1.3 Støtfanger	Merker på plastfanger foran og bak er utbedret.	foran - bak





Blir DNB BANK ASA Postboks 1600 Sentrum 0201 OSLO 1

Skadetype: Privat reparasjon/oppdrag

Til: Skadecrivt: 12 456

Oppdragsnr: Personbil stasjonsvogn

Normal reservertid (dager): 6

Ikke vurdert

01-28043-2021 VOLVO V60 (19-) STV 5D

Arbeidsordre nr.	Skadefoto	Ankomst	Følgert	Ferdig dato	Registreringsnr
					28.03.2021
					Kilometerstand 1

Bilskaderegistrering: 28.04.2024

Tid	Deb.faktor	Rabatt	Beløp
568	1 400,00		7 902,00
			2 434,80
			9 115,50
618	1 475,00		3 228,58
			22 730,88
			5 692,72
			28 414,00

Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo

Reserveveibler (rabatt 0,00)

Lakkarbeide

Lakkmaterieill

Sum eks. mva

MVA 25,00 % av 22 730,88

Totalbeløp

Skadetaksten beskriver de arbeider som skal utføres og er i overensstemmelse med det oppdraget jeg som kundeoppdragsfører har gitt til verkstedet. Som kundeoppdragsfører er jeg innforstått med at prisen på reparasjonen er å regne som et prisoverslag og aksepterer eventuelle tillegg begrenset oppad til 15% av oppgitt prisoverslag. Ved påtilllegg utover dette plikter verkstedet å ta kontakt med meg for fortløpende opplysninger. Det tas forbehold om prisendringer frem til timeavtale. Dato: Signatur kunde i oppdragsfører

Bilia Norge AS avd Gjøvik

Arbeidsspesifikasjon BU25205

Oppdragsnr: 24248182-0

Bestillingdato: 28.04.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager

01-28043-2021 VOLVO V60 (19-) STV 5D

Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo

H Sylinder lyktespyler

H Løkk spylerdyse lyskaster grunnert sep.

Spoiler støtfanger bak lakkert støtfangedeksel doble eksosar

Slett feilkoder (OEM) 1

H Kanaldekseil grunnert

De/Mo i sammenheng med lakkering

Sum perioder i følge ovenstående

Starttid

Sum Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo

Sum perioder arbeide

1) Tidskilde: OEM

Bilia Norge AS avd Gjøvik

Reservevedelsespesifikasjon BU25205

Oppdragsnr: 24248182-0

Bestillingdato: 28.04.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager

01-28043-2021 VOLVO V60 (19-) STV 5D

Chassissnr: VV1ZWBFDVDM1444544

Fargekode: Grå

1 200

Reservevedelsespriser i følge gjeldende prisliste med reservevedelsvalg

Delnummer	Skadefoto	Pris	Egen. Etabl. Statistikk	Beløp
32418740	H Sylinder lyktespyler	595,00		714,00
39794078	H Løkk spylerdyse lyskaster grunnert sep.	274,00		328,80
32227002	Spoiler støtfanger bak lakkert støtfangedeksel doble eksosar	1 160,00		1 392,00
	Sum materialer			2 434,80

Bilia Norge AS avd Gjøvik

Lakkspesifikasjon BU25205

Oppdragsnr: 24248182-0

Bestillingdato: 28.04.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager

01-28043-2021 VOLVO V60 (19-) STV 5D

Lakkmaterieill

Poleringskongen AS

Forsikringselskap

Lakktype

Lakkmaterialer

Deb.faktor

1 475,00

Kode	Elate	Utvendia lakk	Pris	Etablert	Tid
7415	G	Plast_Las	102,0		207
7461	N	Plast_Las	1,0	1	9
7603	G	Plast_Las	56,1		122
6787	G	Plast_Las	100,4		204
		Sum Utvendig lakk			542
		Annert			56
		Starttid			20
		Miksing av tonfyllier			76
		Sum Annert			618
		Sum Lakk			
		Rabatt			9 115,50
		Beløp			3 228,58
		Sum			12 544,08

1) Maskering av plast

Bilia Norge AS avd Gjøvik

Lakkspesifikasjon BU25205

Oppdragsnr: 24248182-0

Bestillingdato: 28.04.2024

Arbeidsordre nr.: Mottager

01-28043-2021 VOLVO V60 (19-) STV 5D

Lakkmaterieill

Poleringskongen AS

Forsikringselskap

Lakktype

Lakkmaterialer

Deb.faktor

1 475,00

Bilskaderegistrering: 28.04.2024





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.04.2024	40657

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.