

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD
TESTDATO: 23.08.2024
KODE: 1488301

HK12953	160 281 KM	19.12.2018 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Ladbar hybrid
----------------	-------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------

CHASSISNR: YV1UZBMUDK1309753	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 17.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR 🔍 | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER 🔍 | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Støtfanger	skade	
2. BREMSER		
2.1 Skiver	utslitte skiver og klosser	



1.1 Skade



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceordokumentasjon

Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempeler og en underskrift.
Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Serviceordokumentasjon	Serviceordokumentasjon
Service nr. 1 Utført Km: 23767 Dato: 27/12-19 Arbeidsordre nr.: 2888038 Type service: Bilia Personbil A/S Kongsvinger Stian Grønnerud Personlig servicetekniker VOLVO SERVICE 2.0	Service nr. 2 Utført Km: 48305 Dato: 8/121 Arbeidsordre nr.: 306187 Type service: Bilia Personbil A/S Kongsvinger Stian Grønnerud Personlig servicetekniker VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærking STEMPEL	Bemærking STEMPEL

† Gjelder visse marknader.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceordokumentasjon	Serviceordokumentasjon	Serviceordokumentasjon
Service nr. 3 Utført Km: 70850 Dato: 26-12-21 Arbeidsordre nr.: 321761 Type service: Bilia Personbil A/S Kongsvinger Oscar Grønnerud Personlig servicetekniker VOLVO SERVICE 2.0	Service nr. 4 Utført Km: 101247 Dato: 31/10-22 Arbeidsordre nr.: 333268 Type service: Bilia Personbil A/S Kongsvinger Tom Christian Ruud Personlig servicetekniker VOLVO SERVICE 2.0	Service nr. 5 Utført Km: 138148 Dato: 11/8-23 Arbeidsordre nr.: 3417319 Type service: Bilia Hamar AS NO 976 023 186 MVA Gjerlundvn. 1B, 2320 Furnes Tlf. 53 02 56 10 + ten pløgg + luft filter.
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærking STEMPEL	Bemærking STEMPEL	Bemærking STEMPEL

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceordokumentasjon	Serviceordokumentasjon
Service nr. 6 Utført Km: 189139 km Dato: 10-07-2024 Arbeidsordre nr.: 3516078 Type service: Bilia Hamar AS NO 976 023 188 MVA Luveien 1B FURNES VOLVO SERVICE 2.0 -Brenseløst	Service nr. 7 Utført Km: Dato: Arbeidsordre nr.: Type service: Bilia Hamar AS NO 976 023 188 MVA Luveien 1B FURNES VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærking STEMPEL	Bemærking STEMPEL

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 13, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,9	3,2	3,5	3,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.07.2024	159139

KOMMENTAR

Steinsprang, normalt ihht. alder/km.
 Noe brukslitasje, normalt ihht. alder/km.
 Liten skade på leppe frontfanger, ikke planlagt utbedret før levering.
 Bremsklosser og skiver planlagt utbedret før overlevering.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.