

VOLVO XC60 215 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 31.08.2024
KODE: 1494733

 JV24403	 157 560 KM	 21.07.2016 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	---	---

CHASSISNR: YV1DZ87C6H2018819	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 05.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg	høyre bak
1.2 Frontvindu	steinsprut	foran
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	øvrige feil	nede - venstre foran



1.1 Kantkjørt felg




1.1 Kantkjørt felg



2.1 Øvrige feil





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 1		Servicentr. 2	
Utført Km	18361	Utført Km	47167
Dato	23/8-17	Dato	11.12.2019
Arbeidsordre nr.	2551004	Arbeidsordre nr.	2732647
Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Lillehammer Tlf: 53 02 56 60 Org.nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fomebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL
Bemerkning		Bemerkning	

Servicentr. 3		Servicentr. 4	
Utført Km	69637	Utført Km	89693
Dato	12/02-2020	Dato	19/02-2021
Arbeidsordre nr.	2907580	Arbeidsordre nr.	
Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fomebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org.nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice SHIVA OLB "KUNST" KUPR FILTER WETRAJLI BR SHINER OG KLOSSER BAK
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	THOMAS LIENG KJOS BILVERKSTED Tlf. 911 71 826 / 61280254 ORG.NR. 915 477 232
Bemerkning	Bremsevæske er skiftet.	Bemerkning	

Servicentr. 5		Servicentr. 6	
Utført Km	113372	Utført Km	135653
Dato	11/6-2022	Dato	17.8.2023
Arbeidsordre nr.	3284085	Arbeidsordre nr.	676400
Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Lillehammer Tlf: 53 02 56 60 Org.nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice AUTOCENTERET AS
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL
Bemerkning	BREMSEVÆSKER KILREIM/STRAMMER LUFTFILTER DIESELFILTER KUPRIFILTER	Bemerkning	STEMPEL

Servicenr. 6		Servicenr. 7		Servicenr. 8	
Utført		Utført		Utført	
Km	135653	Km	154273	Km	
Dato	17.9.2023	Dato	20/6/24	Dato	
Arbeidsordre nr.	676400	Arbeidsordre nr.		Arbeidsordre nr.	
Type service		Type service	As Service	Type service	
Vedlikeholdsservice	AUTOCENTERET AS	Vedlikeholdsservice	øfre kule	Vedlikeholdsservice	
Ekstra olje- og filterbytte		Ekstra olje- og filterbytte	95216970	Ekstra olje- og filterbytte	
STEMPEL			AM		



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.06.2024	154273
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.08.2017	18361
11.12.2018	47167
12.02.2020	69637
19.02.2021	89693
01.06.2022	113372
17.08.2023	135653
20.06.2024	154273

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.